

---

## Selbstbeschreibung unserer Barrierefreiheit - Zusammenfassung der Antworten

---

### Online-Auftritt

Der aktuelle Status der Website in Bezug auf Barrierefreiheit: Nicht bekannt/nicht vorhanden

**Hilfreiche Maßnahmen für alle Nutzer:innen:**

**!! Die Website hat eine klare Struktur und verfügt über eine konsistente Überschriftenstruktur**

**!! Die Website ist mit der Tastatur bedienbar.**

**!! Die Inhalte der Website sind mit einem „Screenreader“ auslesbar.**

**!! Beim Einsatz von Farben und Kontrasten wird auf Menschen mit Seheinschränkungen geachtet.**

**!! Bei der Wahl der Schrift wurde auf eine gut lesbare Schriftart geachtet.**

Auf der Website wurde ein „responsive“ Web-Design umgesetzt.

Kontaktmöglichkeiten werden für mehrere Sinne angeboten (E-Mail/Chat und Telefon).

**Dokumente auf der Website:**

**!!** Dokumente werden mit Hilfe von Formatvorlagen (Überschriften Struktur) erstellt. [7]: **Nein**

**!!** Bilder im Dokument verfügen über Alternativ Texte. [8]: **Nein**

**Multimedia Inhalte:**

**Bilder und Grafiken verfügen über Alternativ Texte.**

**Audio- oder Videoinhalte verfügen über alternative Darstellungen.**

Bilder und Animationen starten nicht automatisch und lassen sich ein- bzw. ausschalten.

---

### Infos

**Informationen für Kunden mit Behinderungen:**

Wir geben telefonisch über unsere Barrierefreiheit Auskunft.

---

### Anreise

**Entfernung zur nächsten Haltestelle:**

Die nächste Haltestelle ist 750 m entfernt

Es gibt leider keinen Behindertenparkplatz

Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist eben.

**Belag: Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist durchgehend:**

Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist asphaltiert, betoniert.

---

### Eingang

#### Schiebetür

**Merkmale:**

Die Tür wird automatisch geöffnet.

Sie öffnet sich vorzeitig und schließt zeitverzögert.

Es ist eine Glastür.

Die Tür verfügt über eine entsprechende Glas-Markierung.

Die Tür ist mindestens 90 cm breit.

Vor und nach der Tür sind mindestens 120 cm in der Tiefe Platz.

---

## Rezeption

### Barrierefreie Rezeption:

Die Rezeption ist stufenlos erreichbar

---

## Gästezimmer

### Erreichbarkeit:

**!! Ist das Zimmer stufenlos erreichbar**

Ist der Gang zum Zimmer mindestens 120 cm breit

Die Tür ist leichtgängig zu öffnen und zu schließen

### Bewegungsflächen im Zimmer:

**!!** Es gibt im Zimmer ausreichend Platz für Bewegungsflächen: **Nein**

### Gardeobe:

Ablagefächer sind in einer Greifhöhe zwischen 85 cm und 110 cm angeordnet

### Betthöhe:

Das Bett ist 55 cm hoch.

### Barrierefreie Bedienelemente:

Die Bedienelemente (Heizung, Türöffner, Steckdosen, Schalter...) sind in einer Höhe zwischen 80 cm und 110 cm angebracht

### Sanitärbereich:

Der Duschplatz weist keine Stufen und Schwellen auf

---

## Personal

Unser Personal ist vertraut im Umgang mit Menschen mit Behinderungen.

Wir beschäftigen selber Menschen mit Behinderungen.

---

## Schwimmbad

### Barrierefreiheit:

Das Schwimmbad ist stufenlos erreichbar.

---

## Sauna

### Ausstattung:

Die Sauna ist stufenlos erreichbar!

---

## Umkleidekabine

### Erreichbarkeit:

Die Umkleidekabine ist stufenlos erreichbar.

Der Eingang der Umkleidekabine ist eine Schwingtür

### Platz in der Kabine:

**!!** Die Kabine hat ausreichend Platz für einen Wendekreis von 150 cm: **Nein**

### Bodenbelag:

Der Bodenbelag ist gut berollbar

---

## Gastraum

### Zugänglichkeit:

**!!** Ist der Gastraum stufenlos zugänglich? **Nein**

### Tische:

Die Tischbeine sind nicht durch Querstreben verbunden.

---

## WC

### Erreichbarkeit:

**Das WC ist stufenlos erreichbar!**

### Tür:

Die Tür geht nach außen auf

Die Tür ist leichtgängig

**!! Die Tür ist mindestens 80 cm breit**

Die Tür ist mindestens 90 cm breit

Zur Verriegelung befindet sich an der Innenseite ein Drehknopf

Die Tür ist gut erkennbar (zB die Wand ist hell ausgeführt und die Tür dunkel)

Es gibt eine Bewegungsfläche von mindestens 150 cm Durchmesser im WC-Raum Die Anfahrfläche zum WC-Sitz von mindestens 130 cm x 185 cm ist gegeben Die Anfahrfläche bei der Waschgelegenheit, gemessen von der Vorderkante, beträgt mindestens 130 cm x 100 cm Links vom WC-Sitz ist mindestens 90 cm Platz Rechts vom WC-Sitz ist mindestens 90 cm Platz Vor dem WC-Sitz ist mindestens 120 cm Platz

### Waschgelegenheit:

Die Waschgelegenheit ist mit dem Rollstuhl gut unterfahrbar (mindestens 70 cm in der Höhe)

Die Waschgelegenheit ist mit einem Einhandmischer ausgestattet

Der Einhandmischer ist gemessen von der Vorderkante der Waschgelegenheit in einer Tiefe von 20 bis 35 cm bedienbar

### WC-Sitz:

An der WC-Schale ist ein WC-Deckel montiert.

### Ausstattung:

Es existieren stabile Haltegriffe auf beiden Seiten.

Es gibt ein unterfahrbares Waschbecken.

Das Waschbecken ist mit einem Einhandmischer ausgestattet.

Sämtliche Ausstattungsgegenstände wie Ablageflächen, Papierhalter, Handtuchspender, Seifenspender und dergleichen sind in einer Höhe zwischen 80 cm und 110 cm montiert

### Es existiert eine Notrufeinrichtung!

Der Notruf ist mittels Schnur auslösbar


Der Auslöser des Notrufs ist taktil mit einem Notruf (zB SOS) beschriftet

---

## Hinweise auf mögliche Mängel

---

### Online-Auftritt:



*Mangel (nicht angekreuzt): Klare Struktur und Formatvorlagen*

**Formatvorlagen sind voreingestellte Überschriften und Segmente.** Sie geben einem Dokument eine bessere Struktur, ein einheitliches Aussehen. Durch Formatvorlagen können z.B. Inhaltsverzeichnisse leicht erstellt werden.




*Mangel (nicht angekreuzt): Keine Alt-Texte*

Bilder müssen zwingend ein Alt-Attribut (für Alternativ Text) haben. Dieses kann, im Falle eines dekorativen Elements, leer sein. Sonst muss es eine aussagekräftige Bezeichnung enthalten.

Zusätzliche Informationen finden Sie hier: [Bildbeschreibung \(Alternativtext\) – 4 Regeln - Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. \(dbsv.org\)](#)

## Rezeption:



*Mangel (nicht angekreuzt): Abgesenkter Bereich*

**Hinweis:** Eine Rezeption sollte auch über einen abgesenkten Bereich verfügen.



### Induktive Höranlage

*Mangel (nicht angekreuzt): Induktive Höranlage*

**Hinweis:** Eine induktive Höranlage im Bereich der Rezeption ermöglicht eine barrierefreie Kommunikation und stellen keinen großen Aufwand dar.




### Leitsystem

*Mangel (nicht angekreuzt): Blindenleitsystem*

**Hinweis:** ein Blindenleitsystem vom Eingang bis zur Rezeption garantiert auch blinden Personen gute Orientierung.


## Gästezimmer:



*Mangel (nicht angekreuzt): Bewegungsflächen*


**Hinweis:** Sie haben im Zimmer nicht ausreichend Bewegungsflächen.

## Sauna:




*Mangel (nicht angekreuzt): Fehlende Durchgangsbreiten*

**Hinweis:** Die Tür zu Ihrer Sauna verfügt nicht über die nötigen 80 cm Mindestbreite. Dadurch ist sie für Menschen im Rollstuhl oder mit Gehilfen nur sehr eingeschränkt nutzbar.



*Mangel (nicht angekreuzt): Bewegungsflächen in der Sauna*

**Hinweis:** In Ihrer Sauna gibt es möglicherweise nicht ausreichend Bewegungsflächen.



*Mangel (nicht angekreuzt): Dusche bei Sauna*


**Hinweis:** Ihre Sauna verfügt über keine barrierefreie Dusche. Eine derartige Dusche zeichnet sich aus durch ausreichende Bewegungsflächen und das Vorhandensein eines Duschsitzes in 45-50 cm Höhe. Zusätzlich müssen stabile Stützgriffe angebracht sein, um das selbstständige Umsetzen vom Rollstuhl auf den Duschsitz zu ermöglichen.



*Mangel (nicht angekreuzt): Sitzhöhe*

**Hinweis:** optimal sind Sitzhöhen zwischen 45-50 cm.

## Umkleidekabine:




*Mangel (nicht angekreuzt): Wendekreis in der Kabine*

Offensichtlich verfügt Ihre Umkleidekabine nicht über den notwendigen Wendekreis. Dies schränkt die Nutzbarkeit für viele Menschen ein.

*Mangel (nicht angekreuzt): Sitzbank in Umkleidekabine*


Möglicher Mangel: falsche Sitzbankhöhe bzw. keine Sitzbank. Dies führt zu eingeschränkter Nutzbarkeit der Umkleidekabine. bitte beheben Sie diesen Mangel!

## Gastraum:



*Mangel (nicht angekreuzt): Tische nicht optimal*

Die **Tische im Gastraum** haben möglicherweise nicht die optimale Höhe. Sie sollten eine Höhe von 70cm bis 85 cm aufweisen. Zu niedrige Tische sind für Rollstuhlfahrer **nicht unterfahrbar** und daher nicht nutzbar.



*Mangel (nicht angekreuzt): Bewegungsflächen*


**Hinweis:** Sie haben nicht angegeben, dass der freie Raum zwischen den Tischen mindestens 90cm und bei Richtungsänderungen mindestens 150cm Durchmesser beträgt. Bedenken Sie bitte, dass viele Menschen auf diese Bewegungsflächen angewiesen sind.



*Mangel (nicht angekreuzt): Zugänglichkeit*

**Hinweis:** Sie haben nicht angegeben, dass der Gastraum stufenlos zugänglich ist.

WC:



*Mangel (angekreuzt): Der Raum ist kleiner als 165x215 cm: Ja*

**Hinweis:** Die Raumgröße Ihres WCs entspricht nicht der aktuellen ÖNorm B1600. Hier sind mindestens 165x215 cm vorgeschrieben. Sie sollten versuchen, diesen Mangel bei den nächsten Renovierungsarbeiten zu beseitigen.

---

## Beratung zur Barrierefreiheit und Kontaktmöglichkeiten

---

Ihre Wirtschaftskammer bietet Ihnen eine erste Orientierung zum Thema Barrierefreiheit in rechtlicher und baulicher Hinsicht. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter: [Link zu den Landeskammern](#)